




Schwarz



Cyan



Magenta



Gelb

Verbrauchsmaterialdaten

Installationsdatum

06.08.2020 11:14:00

06.08.2020 11:14:00

06.08.2020 11:14:00

06.08.2020 11:14:00

Anomalien



zeige Details

zeige Details

zeige Details

zeige Details

Wartungskit

Reinigungseinheit übertragen HP Z7Y81A (cleanerunit)

72 %

Transferband HP Z7Y79A (transferunit)

86 %

Fixiererkit HP 110V-Z7Y77A, 220V-Z9M03A (fuser)

70 %

ADF-Trennwalze HP Z7Y65A (Anderes)

43 %

Fach 2 - Walzenkit HP Z7Y83A (Anderes)

94 %

Tonerauffangeinheit HP W9048MC (Waste Toner)

100 %

Transferwalzen HP Z9M04A (Anderes)

100 %

ADF-Einzugswalze HP Z7Y64A (Anderes)

75 %

Walzenkit für Fach 1 HP Z7Y88A (Anderes)

97 %

Walzenkit für Fach 3 HP Z7Y83A (Anderes)

94 %